



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI
Divisione VI – Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia
U.O. - Dipendenza Provinciale di Pordenone

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Ispettorato Territoriale F.V.G.
Unità Organizzativa I
Piazza Vittorio Veneto, 1 – 34132 Trieste

All. nr. 1 preventivo

Oggetto: **Richiesta intervento di riparazione di un climatizzatore dual-split della Dipendenza Provinciale di Pordenone.**

Si comunica a codesto Ufficio che si rende necessario provvedere alla riparazione di un climatizzatore dual-split di marca Idema posto al servizio della sala apparati (stanza 501) della Dipendenza Provinciale di Pordenone. Nello specifico, nr.1 split non si accende, mentre l'altro, una volta acceso, presenta copiose perdite d'acqua durante il funzionamento.

Si è quindi provveduto ad interpellare la ditta Bluenergy Assistance s.r.l. di Codroipo (UD), installatrice del sistema di climatizzazione della Dipendenza Provinciale di Pordenone e manuttrice dello stesso, la quale ha prodotto nr.1 preventivo di spesa che si allega alla presente.

Una volta acquisito detto preventivo si è ritenuto di verificare l'eventuale disponibilità di altre ditte della zona operanti nel settore, al fine di ottenere ulteriori preventivi.

Interpellate telefonicamente, hanno declinato l'invito a voler ricevere una richiesta di preventivo, paventando la difficoltà ad operare su impianti di marche che non siano direttamente rappresentate, situazione che non permetterebbe loro di avere un agevole accesso alla ricambistica.

Un'ulteriore ricerca sul web non ha evidenziato la presenza di ditte della zona operanti su apparati della marca Idema.

L'offerta che si prosegue è quindi quella della ditta Bluenergy Assistance di Codroipo (UD), per un importo di Euro 738,71 IVA compresa. Detta offerta comprende l'intervento da parte di frigorista patentato per la verifica della macchina Dual esistente, la verifica dello scarico condensa (pulizia vaschetta e controllo tubazione di scarico), il controllo della tenuta del circuito frigorifero, il recupero e pesatura gas frigorifero esistente, messa in prova circuito frigorifero, eventuale riparazione della stessa, se facilmente accessibile, l'eventuale ricarica gas R410A, la prova di funzionamento, il controllo dell'unità interna non funzionante con verifica errori presenti e diagnosi.



Qualora si rendessero necessarie eventuali lavorazioni successive e/o l'installazione di ricambi sarà cura della ditta Bluenergy Assistance fornire un ulteriore preventivo.

Si desidera evidenziare come tale intervento di riparazione sia finalizzato al ripristino di condizioni ambientali accettabili nella stanza apparati ove il personale opera per la maggior parte del tempo e dove sono allocate apparecchiature funzionanti H24 che, col verificarsi di particolari condizioni climatiche, rischierebbero il surriscaldamento ed il blocco operativo.

Per quanto sopra esposto si prega di voler autorizzare l'intervento richiesto.

Per il seguito di competenza.

Il Responsabile di
Unità Organizzativa

(F.T. Claudio Veneri)

(firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del DLgs 39/1993)