



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le Attività Territoriali
Div. XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo
IL DIRIGENTE

Prot. ACQ/23/2021/DIM/

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuove disposizioni del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.mm.ii;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 gennaio 2018, di assegnazione delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità del Ministero medesimo;

VISTA la legge 31 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 28 dicembre 2017, “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;

VISTA il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124, art. 7, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 febbraio 2018, di adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore dall’8 febbraio 2014;

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2014;

VISTO il decreto direttoriale del 15 novembre 2018 con cui alla Sig.ra Patrizia Catenacci è stato conferito l’incarico di dirigente della divisione XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo della citata Direzione Generale;



VISTO il promemoria presentato dal Responsabile della Macroarea PE-TE-CH relativo alla riparazione della cabina elettrica e il rifacimento delle luci di emergenza presso la suddetta Dipendenza Provinciale (all.1).

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il preventivo della Ditta TECNOSERVIZI S.a.s., allegato al suddetto promemoria, per l'effettuazione della riparazione della cabina elettrica e il rifacimento delle luci di emergenza presso la Dipendenza Provinciale di Pescara quotata in € 11.300,00 + IVA al 22%;

CONSIDERATO che l'affidamento della fornitura/servizio rientra nella fattispecie prevista dall'articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

DETERMINA

- è approvato l'ordine per l'effettuazione della riparazione della cabina elettrica e il rifacimento delle luci di emergenza presso la Dipendenza Provinciale di Pescara da parte della Ditta TECNOSERVIZI S.a.s. – Via Biferno 16 – 65129 Pescara;
- è approvata la relativa spesa di € 11.300,00 che, per effetto dello sconto pari al 4% accordato dalla Ditta per esonero dal deposito cauzionale (art. 54 R.C.G.S.) porta l'imponibile ad € 10.848,00 + € 2.386,56 per IVA al 22% per un importo totale di € 13.234,56 che graverà sul cap. 3349 P.G. 3 dell'esercizio finanziario 2021 con fondi accreditati dalla competente Direzione Generale.
- di accantonare sul cap. 3349 P.G. 3 dell'esercizio finanziario 2021, dall'importo previsto di € 226,00, la somma di € 178,54, pari al 1,58% dell'importo a base di offerta, per il riconoscimento degli incentivi previsti dall'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come stabilito dall'Accordo Integrativo e relativo Regolamento sottoscritto in data 31 ottobre 2019 presso il MiSE, da ripartire, al netto del 20% previsto dall'articolo 113 comma 4 del suddetto Decreto Legislativo, tra le figure professionali incaricate; tale importo sarà versato, alla conclusione della fornitura prevista entro il 30/04/2021, sul previsto capitolo 3634 “versamenti di somme da erogare al personale del Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito del pagamento congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della Legge 191/2009”.

Roma lì,

IL DIRIGENTE
Patrizia Catenacci



**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
ISPettorato TERRITORIALE LAZIO E ABRUZZO**

PROMEMORIA

OGGETTO: Ripristino dei circuiti sicurezza della cabina di Media Tensione e di sostituzione delle plafoniere per l'illuminazione in caso di emergenza delle gradinate "A", "B" e "C" della Dipendenza Provinciale di Pescara.

Si premette che nel corso delle normali attività lavorative dell'ufficio, senza un apparente motivazione, è improvvisamente cessata l'alimentazione elettrica di tutta la palazzina delle Poste Italiane che ospita anche gli uffici della Dipendenza Prov.le di Pescara.

Tenuto conto che nonostante l'attivazione del gruppo elettrogeno, la struttura continuava a essere elettricamente disalimentata, sono stati attivati tutti gli immediati controlli per conoscere la causa dell'improvvisa disalimentazione elettrica compreso l'interessamento del servizio guasti della Società Enel che, per le vie telefoniche, ha confermato la corretta funzionalità delle proprie apparecchiature.

Il successivo controllo effettuato dai tecnici della ditta manuttrice degli impianti Tecnoservizi sas di Pescara sulle apparecchiature della cabina di media tensione, ha evidenziato la presenza di un guasto sulla linea elettrica che alimenta, tra gli altri, anche i circuiti di sicurezza dei trasformatori e il quadro di alimentazione del complesso di scambio rete/GE a 110 V (scambio che attualmente può essere effettuato solamente con l'intervento manuale di un tecnico specializzato), che potrebbe essere responsabile dell'anomalia in argomento.

Tale guasto, non permette però, tramite il gruppo elettrogeno, l'alimentazione elettrica delle plafoniere delle n. 3 scalinate, dei corridoi dei piani 5° e 6° e del piano Terra, utilizzate come vie di fuga in caso di emergenza e pertanto, specie in caso di black-out energetici che si dovessero verificare in ore pomeridiane con condizioni di scarsa luce naturale, o in ore notturne, costituisce fonte di pericolo nel caso in cui si abbia la necessità di far abbandonare la struttura al personale e ai presenti dai piani in uso a questo Ispettorato al piano terra dello stabile.

Per cui, al fine di ripristinare l'illuminazione di emergenza delle n. 3 gradinate della struttura, si rende necessario lo smontaggio delle vecchie plafoniere a lampade neon, 2X36 W e 2X18 W, installate all'atto della costruzione della struttura, oramai obsolete e che non permettono l'aggiunta di lampade, e la fornitura e posa in opera di nuove corpi illuminanti a tecnologia LED.

Per quanto attiene il guasto ai quadri della centrale elettrica, le successive verifiche più accurate effettuate dai tecnici della Ditta manuttrice hanno evidenziato la presenza di guasti all'UPS con uscita 220 V per l'alimentazione di emergenza dei sistemi ausiliari e al dispositivo di protezione automatico del trasformatore n. 2 del quadro di Media Tensione, e sul vecchio sistema di alimentazione dei servizi ausiliari con uscita a 110 V del quadro di Bassa Tensione.

Per cui, al fine di ripristinare l'illuminazione di emergenza delle gradinate e la corretta funzionalità della cabina elettrica è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta manuttrice per la fornitura e posa in opera di:

- N° 25 plafoniere 1200X300 36W LED 4000K con Kit inverter 1H da installare nelle tre gradinate "A", "B" e "C" e nei rispettivi corridoi;
- N° 6 plafoniere 11W 30X30 completi di inverter Led SE/SA 3H da installare nelle parti anguste e buie della gradinata "B";
- N° 7 luci di emergenza 11W 4H EXIWAY- EASYLED da installare sui corridoi dei piani 5°, 6°, PT, nonché nell'ingresso principale ascensori (uscita emergenza gradinate "A" e "B") e del piano terra del Corpo Alto (uscita emergenza gradinata "C");

compresa anche la modifica delle linee elettriche di alimentazione delle singole plafoniere, con installazione di ulteriori cavi di alimentazione per l'attivazione automatica di tutte le lampade in caso di black-out energetico;

- di un nuovo sistema UPS di adeguata capacità completo di un sotto-quadro di distribuzione con tensioni di uscita a 110 V per l'alimentazione dei circuiti ausiliari del quadro di Bassa Tensione e a 220 V per l'alimentazione di quelli del quadro di Media Tensione;
- un dispositivo a microprocessore per la protezione da sovracorrente del trasformatore n. 2.

compreso di ogni onere ed accessorio relativo per dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte, nonché della dichiarazione di conformità ex DM 37/2008 degli interventi eseguiti.


Al riguardo si partecipa che la citata ditta Tecnoservizi sas si è dichiarata disposta ad effettuare gli interventi in parola verso un corrispettivo iniziale di € 11.300,00 (5.100,00 € per la fornitura e posa in opera delle plafoniere e € 6.200,00 per il ripristino della funzionalità della cabina elettrica) poi ridotto per un ulteriore sconto del 4% applicato dalla ditta medesima a **€ 10.848,00 oltre I.V.A. di legge** che, alla luce delle attuali tariffe mercuriali vigenti, della qualità e degli attuali prezzi di mercato del materiale offerto, è ritenuto congruo.

La direzione e il successivo collaudo dei lavori in argomento potranno essere effettuati dal funzionario Carchesio Piero.

Per quanto sopra si chiede l'autorizzazione all'effettuazione degli interventi in argomento.

PESCARA 17/03/2021

Il Responsabile della Macroarea PE-TE-CH

(Profico Ivano)




di Scoccimarra F. & C.

TECNOSERVIZI sas

Consulenze - Installazioni - Manutenzioni

Spett.le

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

V.le Trastevere 189
00153 ROMA RM

C.A. : Sig. Di Meglio/Carchesio

Tipo documento	Numero	Data	P.IVA	Fax N.	Pagina
COMPUTO ESTIMATIVO	20 / 2021	09/03/2021	C.F. 97826620581		1 di 2

OGGETTO : Ripristino impianto di sicurezza cabina 20 KV e montaggio luci emergenza Dipendenza Pescara

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unit.	Netto lavori
-------------	------	--------------	--------------

Vi sottoponiamo la ns migliore proposta economica per la sostituzione dell'impianto di alimentazione completo di fornitura e posa in opera di nuovo UPS (Uninterruptible Power Supply) a norma CEI 016, con scheda relè controllo soglia di minimi tensione UPS.

Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione con uscita circuito aux110 V e 230 V per Quadro 400 V e 20 KV.

Modifiche sull cavo di alimentazione del nuovo sistema prelevata sul quadro di bassa. Ripristino sicurezze trasformatore ad olio rele termometro e relè Buchholz.

Fornitura e posa in opera di un nuovo dispositivo a microprocessore per protezione da sovraccorrente completo di programmazione per automatico 20 KV a servizio del primario Trafo 2.

Attivazione, regolazioni e tarature relè con prove di sgancio.

N.B. Tutte le altre utenze in disuso compreso le alimentazioni elettriche dei restanti piani non sono oggetto delle lavorazioni sopra indicate.

ESCLUSIONE:

Qualsiasi altro non espressamente computato.

1 6.200,00 6.200,00

Vi formuliamo la ns migliore proposta economica per il montaggio di plafoniere LED con inverter per emergenza.

Il lavoro comprende la messa in sicurezza linea scalinate, smontaggio vecchie plafoniere 2X36W e 2X18W. Fornitura e posa in opera di N° 25 plafoniere 1200 X 300 36W LED 4000K con Kit inverter 1H e N° 6 plafoniere 11W 30 X30 completi di inverter Led SE/SA 3H a servizio delle tre trombe scalinate "A" "B" "C" e dell'ingresso ascensori principali e del PT Corpo Alto Fornitura e posa in opera di N° 7 luci di emergenza 11W 4H EXIWAY-EASYLED da installare sui corridoi del 5° e 6°, dell'ingresso del PT Corpo Alto, il tutto comprensivo di staffe, accessori per il montaggio.

Si rende necessario modificare l'alimentazione di ogni singola plafoniera delle tre scalinate per consentire il corretto funzionamento del Kit inverter di emergenza.

ESCLUSIONI: Qualsiasi altro non espressamente computato.

1 5.100,00 5.100,00

Al totale delle due voci possiamo applicare uno sconto del 4%.
Vogliate tener conto del prezzo riportato nella casella "PREZZO A
VOI RISERVATO"

0 0,00 0,00

CONDIZIONI GENERALI

TOTALE € 11.300,00

I.V.A. In fattura

PREZZO A VOI RISERVATO € 10.848,00

VALIDITA'

CONSEGNA

PAGAMENTO Bonifico Bancario 30 gg fm

Siamo a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti ed, in attesa di Vs. cortese riscontro, porgiamo i
ns. migliori saluti.

TECNOSERVIZI S.a.s.
Scoccimarra Fabrizio

Data, timbro e firma per accettazione

___/___/_____

Fabrizio Scoccimarra - 65129 PESCARA - Via Biferno, 16 - Albo Art. 34156 - REA 117221 - P.IVA 01638300689
Tel. - Fax 085.4308116 - e-mail : tecnoservizisas@virgilio.it