



GB Barberi S.r.l.
Cap.Soc. 15.000 € I.V.
Via Rosselli 30 | 21018 Sesto Calende (VA)
Tel.0331923418 | Fax 0331920692
info@gbarberi.com | SDI SUBM70N
C.F./ Part.IVA 00267960128 | R.E.A. 53753

Spett.le / Dear

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIR GEN

ATTIVITA' TERRIT - DIV VI - ISP TERRIT FVG

Piazza Vittorio Veneto, 1

34100 TRIESTE (TS)

Italy

Destinazione / Destination

MIN SVIL ECOMMICO-GRUPPO MOBILE TECNICO OPERATIVO

VIA VITTORIO VENETO, 42

33100 UDINE UD

OFFERTA / OFFER

N°210313.2/FP data / date **28/09/2021**

Vs. rif. U.0120931 del 03/08/2021
Your ref.

Cod. Cile. / C.
1364

P.IVA/C.F.-V.A.T CODE

Pag. - Page
Pag. 1 di 1

RIGA POS	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	U.M.	QTA QTY	Prezzo Un. UNIT PRICE	Sc.	Imp. Netto	CONSEGNA DELIVERY	Cod Iva
10	GB999-421-130	MANUTENZIONE STAZIONE CARRELLATA M.TE SABOTINO - CoC MR - DCP 991 2106 041 - TAC 991 2106 041	NR	1	10.736,00		10.736,00	**	22SP

CONDIZIONI DI FORNITURA / SUPPLY CONDITIONS

CONSEGNA LEAD TIME	** 60 gg. ARO (escluso periodi di chiusura per ferie/festività)
PORTO SHIPMENT	FRANCO VS/SEDE
IMBALLO PACKAGING	N/A
SPEDIZIONE TRANSPORT	VETTORE
PAGAMENTO PAYMENT	B.B. 60 GG. D.F. F.M. SPLIT
VALIDITA' VALIDITY	60 giorni

IMPORTO TOTALE TOTAL ORDER	10.736,00	€
SCONTO DISCOUNT	0,00	€
TOTALE IMPONIBILE TOTALE AMOUNT	10.736,00	€
IVA ESCLUSA / VAT EXCLUDED		

Firmato / Signed by : FABRIZIO PICCOLI



**MANUTENZIONE STAZIONE CARRELLATA
M.TE SABOTINO**

28/09/2021

TAC 991 2106 041

Compilato il 28/09/2021	
da F.Piccoli	

[illegible]

**DEFINIZIONE CONFIGURAZIONE DI****MANUTENZIONE STAZIONE CARRELLATA
M.TE SABOTINO**

Nr. DCP 991 2106 041

DATA **04/08/2021** foglio 1 di __

REV 1 del 28/09/21

By: _____

Mod. GB-DCP01

Il servizio di manutenzione in oggetto, identificato da GB BARBERI SRL con il codice di riparazione GB999-421-130, include i seguenti servizi- opere e forniture:

- Verifica del supporto telescopico, manutenzione ordinaria previsto smontaggio delle parti e sostituzione di quelle soggette ad usura;
- introduzione di aggiornamenti meccanici previsti ed intercorsi rispetto alla prima produzione
- Aggiornamento sonda per la temperatura esterna con possibilità di lettura tramite web interface.
- Aggiornamento di un data logger per acquisizione dati relativi alla velocità del vento consultabile tramite web interface.
- Installazione dell'Antenna HL040E di vostra fornitura
- Installazione della matrice di commutazione antenne e controllo rotor di vostra fornitura
- Verifica cavi di connessione antenne rifacimento connettori.
- Verifica sigillature ingresso cavi.
- Verifica impianto di condizionamento, funzionamento inverter, carica batterie.
- Verifica e manutenzione sistema di stabilizzazione e punti di vincolo ed ancoraggio.
- Trasporto con veicolo dedicato e scarico a mezzo gru c/ monte Sabotino;
- Montaggio e rimessa in servizio c/o il sito di monte sabotino;

NB da ritenersi escluso eventuale supporto da parte di Rohde-Schwarz qualora si rendesse necessario

Signature:

**DEFINIZIONE CONFIGURAZIONE DI****MANUTENZIONE STAZIONE CARRELLATA
M.TE SABOTINO**

Nr. DCP 991 2106 041

DATA **04/08/2021** foglio 2 di __

REV 1 del 28/09/21

By: _____

Mod. GB-DCP01

NOTA:

Eventuali ulteriori difetti che si dovessero riscontrare durante le lavorazioni e non contemplati nella presente offerta, Vi saranno tempestivamente comunicati per l'autorizzazione a procedere e alla loro regolarizzazione amministrativa.

Signature:

A handwritten signature in black ink, reading 'Fabrizio Piccoli'.