



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI  
DIVISIONE II  
ROMA

## **CERTIFICAZIONE DI COLLAUDO**

**Ditta:** Rohde & Schwarz Italia S.p.A. Via Tiburtina 1095 00156 Roma

**Organo committente:** Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali – Divisione II - Affari Generali e Giuridici Viale America 201 00144 Roma

**Oggetto della fornitura:** riparazione dei malfunzionamenti presenti sulla strumentazione Rohde & Schwarz in dotazione agli Ispettorati territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico come da tabella allegata al contratto

**Contratto :** del 16/12/2016 **CIG 68894634B8**

**Ordine all'esecuzione dei lavori :** nota prot. 5221 del 12/1/2017

**Importo totale (IVA inclusa) di:** € 36.860,22 - Offerta n.630-015199.0 del 15-11-2016

**Tempo prescritto per esecuzione fornitura:** gg. 45 dall'ordine della fornitura

**Data di approntamento al collaudo:** 30/01/2017

### **Generalità degli intervenuti:**

DGAT Div. II F.T. Fabio Rocchi

Fornitore (o suo incaricato): Ing. Aldo Mastrangelo della Soc. Rohde&Schwarz Italia S.p.A.

Località e data ove sono state eseguite le verifiche: sede Rohde&Schwarz Italia via Tiburtina 1095 nei giorni 3 e 6 febbraio 2017

### **Descrizione delle operazioni eseguite, degli accertamenti fatti e dei risultati ottenuti:**

Sulla scorta di quanto contenuto nell'elenco degli apparati sottoposti a riparazione e taratura, elenco in cui risultano evidenziati brevemente i malfunzionamenti riscontrati, si è proceduto ad una verifica tecnica e funzionale di ciascun apparato. Le verifiche in parola sono state compiute altresì con il riscontro di quanto evidenziato dai "Service Report" che descrivono tutte le operazioni di riparazione, messa a punta ed eventuale aggiornamento software, compiute su ciascun strumento. Copia di tali documenti è allegata e fa parte integrante di questa dichiarazione di collaudo. Si è proceduto altresì al riscontro dei certificati di taratura ISO9000 predisposti dalla Società Rohde&Schwarz per ognuno degli strumenti presi in esame. Tutta la strumentazione oggetto del controllo, è risultata perfettamente funzionante e quindi conforme a quanto richiesto.

Nella tabella che segue viene indicata la consistenza dei materiali sottoposti agli interventi di manutenzione di cui si tratta.

S.R.*	Apparato (Modello-I.N.-S.N.)**			Ispettorato. Territoriale di provenienza
1	ESCI	1166.5950K03	100246	Puglia, Basilicata e Molise
8	FSH6	1145.5850K26	103719	Puglia, Basilicata e Molise
12	ESMD	4066.0004K03	100174	Piemonte e Valle D'Aosta
9	FSH18	1145.5850K18	100492	Friuli Venezia Giulia
N.N.	ESMB	4056.6000K02	100440	Veneto
2	ESCI	1166.5950K03	100263	Calabria
11	ESCI	1166.5950K03	100266	Lazio e Abruzzo
10	FSH3	1145.5850K23	102288	Lazio e Abruzzo
7	FSH6	1145.5850K26	103020	Lazio e Abruzzo
5	ESCI	1166.5950K03	100264	Lazio e Abruzzo
4	ESCI	1166.5950K03	100240	Sicilia
6	FSH3	1145.5850K23	101614	Trentino A.A.
3	ESCI	1166.5950K03	100248	Emilia Romagna

Legenda:

S.R.\* : Numero Service Report

Modello\*\* : Nome generico del dispositivo


I.N.\*\* : Identification Number

S.N.\*\* : Serial Number


**Tutte le verifiche compiute hanno dato esiti positivi.**

Roma, 9/2/2017

Per la Società



L'incaricato delle verifiche



-----





## **Valutazioni del Dirigente della Divisione II**

La sottoscritta Carmela Smargiassi, viste le verifiche di cui sopra relative al servizio di riparazione dei malfunzionamenti presenti sulla strumentazione R&S in dotazione agli ispettorati territoriali

### **OSSERVA**

che dalle verifiche suddette il servizio di riparazione dei malfunzionamenti in questione è pienamente rispondente alle specifiche dichiarate e quindi la strumentazione è perfettamente idonea all'utilizzo

### **CONCLUDE**

che la certificazione di collaudo può essere sottoposta alla firma del Direttore Generale, Organo committente della presente procedura.

IL DIRIGENTE

Carmela Smargiassi

**PRESO ATTO SI APPROVA**

IL DIRETTORE GENERALE

Pietro Celi